



SERVICE INFO



Änderung der Spannrolle von manuell auf halbautomatisch

Hersteller: Ford
 Modell: Transit
 Baujahr: bis 12.2000
 Motoren: 2.5 TD, 2.5 DI
 Art-Nr.: 531 0504 10
 OE-Nummern: 1136426
 1C1Q 6K254 AA



Bild 1: 531 0504 10 – Halbautomatische Spannrolle

Bei oben genanntem Fahrzeug wurde im Steuertrieb bisher eine manuelle Spannrolle verwendet. Diese wird durch die halbautomatische Spannrolle 531 0504 10 ersetzt und ist auch Bestandteil der KITS 530 0143 10 und 530 0144 10.

Die Montage der alten und neuen Spannrolle ist identisch. Im Unterschied zur manuellen Spannrolle wird die Spannung des Zahnriemens mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels vorgenommen.

Zum Spannen des Zahnriemens muss die Spannplatte (1) soweit mit dem Innensechskantschlüssel verdreht werden, bis die Bohrung (3) zur Hälfte von der Kante (2) der Spannplatte verdeckt wird.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter www.schaeffler-aftermarket.de oder www.RepXpert.com

LuK INA FAG Service Center: 0800 1 753-333*

Tel.: +49 (0) 6103 753-333

Fax: +49 (0) 6103 753-297

automotive-aftermarket@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.de

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

*ausschließlich aus dem deutschen Telefonnetz erreichbar

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

