



SERVICE INFO



Optische Unterschiede

beim Schleppebel 422 0236 10

Hersteller: Audi, Seat, Škoda, VW

Modelle:

Audi: A3

Seat: Leon, Mii

Škoda: Citigo, Octavia

VW: Golf VII, Jetta III, Up

Motoren: 1.0, 1.0 EcoFuel, 1.2 TSI, 1.4 TSI,
1.4 TSI Hybrid

Art-Nr.: 422 0236 10

OE-Nummer: 04E 109411 H
04E 109411 J



Bild 1: Variante 1

In den oben genannten Motoren können zwei verschiedene Schleppebelvarianten verbaut sein (Bild 1 und Bild 2). Beide unterscheiden sich nur optisch und erfüllen uneingeschränkt die technischen Anforderungen.

Aus diesem Grund bietet Schaeffler Automotive Aftermarket ausschließlich die Schleppebel-Variante in Bild 1 mit der Artikelnummer 422 0236 10 an.

Der Austausch erfolgt immer satzweise!

Es sollten grundsätzlich alle Schleppebel des Motors ausgetauscht werden. Um mehrfache Reparaturen und unnötige Kosten zu vermeiden, ist es ratsam die Schleppebel und Ventilspielausgleichselemente gemeinsam zu wechseln.



Bild 2: Variante 2

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter www.schaeffler-aftermarket.de oder www.RepXpert.com

LuK INA FAG Service Center: 00800 1753-3333*

Fax: +49 (0) 6103 753-297

automotive-aftermarket@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.de

*kostenfreie Rufnummer, Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

