



## SERVICE INFO



# Optische Unterschiede

## des Riemenspanners 531 0605 30

Hersteller: Mercedes-Benz  
 Modelle: Citaro, Conecto  
 Motoren: OM457, OM460  
 Art-Nr.: 531 0605 30  
 OE-Nummern: 457 200 2170  
 457 200 3970




Bild 1: Alte Ausführung

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde der Riemenspanner mit der Artikelnummer 531 0605 30 modifiziert.

Diese Service-Information zeigt die optischen Merkmale der bisherigen (Bild 1) und der neuen Version (Bild 2).




Bild 2: Neue Ausführung

In der Übergangsphase kann es zu Mischbeständen der beiden Typen kommen.

Beide Versionen unterscheiden sich lediglich in der Optik, erfüllen die technischen Spezifikationen und können uneingeschränkt verwendet werden.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter [www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de) oder [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

LuK INA FAG Service Center: 00800 1753-3333\*

Fax: +49 (0) 6103 753-297  
 automotive-aftermarket@schaeffler.com  
 www.schaeffler-aftermarket.de

\* kostenfreie Rufnummer, Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

