



## SERVICE INFO



# Riemenspanner 534 0314 10

## Spannarm mit vormontiertem Schwingungsdämpfer

Hersteller: Citroën  
 Modelle: C2, C3  
 Motor: 1.4 16V  
 Art.-Nr.: 534 0314 10 (aktuell)  
 533 0090 10 (ersetzt)  
 OE-Nummern: 5751.E0  
 5751.E1  
 5751.H2  
 9656150280



Bild 1: 534 0314 10 – Riemenspanner für Keilrippenriemen



Bild 2: 533 0090 10 – Schwingungsdämpfer

Der Schwingungsdämpfer 533 0090 10 (Bild 2) und die dazugehörige Rolle des Spannarms unterliegen dem selben Verschleiß. Aus technischer Sicht ist es deshalb sinnvoll, beide Bauteile gemeinsam zu ersetzen. Schaeffler Automotive Aftermarket bietet aus diesem Grund nur noch den kompletten Riemenspanner 534 0314 10 (Bild 1) an.

Der Schwingungsdämpfer 533 0090 10 (Bild 2) ist nicht mehr einzeln erhältlich.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

### Mehr Werkstattwissen unter:

[www.rexpert.de](http://www.rexpert.de)

Service-Center: 00800 1 753-3333\*

\*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

[www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de)

