



## SERVICE INFO



# Spannarm 534 0610 10 ersetzt 534 0241 10

## Optische Unterschiede

Hersteller: Alfa, Cadillac, Fiat, Lancia, Opel, Saab, Suzuki, Vauxhall

### Modelle:

Alfa: Brera, Giulietta, Mito, Spider, 159,  
 Cadillac: BLS  
 Fiat: Bravo, Croma, Doblo, Ducato, Freemont, Punto, Linea, Sedici, Stilo  
 Lancia: Delta, Musa  
 Opel/  
 Vauxhall: Astra, Combo, Signum, Vectra, Zafira  
 Saab: 9-3, 9-5  
 Suzuki: SX4

Motoren: 1.6, 1.7, 1.9, 2.0

Art.-Nr.: 534 0241 10 (ersetzt)  
 534 0610 10 (aktuell)

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog



Bild 1: Alte Ausführung



Bild 2: Neue Ausführung

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde der Spannarm des Nebenaggregatetriebes für die genannten Motoren optimiert. Deshalb wird der bisherige Spannarm 534 0241 10 durch die Artikelnummer 534 0610 10 ersetzt.

Die Bilder zeigen die optischen Unterschiede der bisherigen und der neuen Ausführung.

Beide unterscheiden sich lediglich in der Optik, erfüllen die technischen Spezifikationen und können uneingeschränkt verwendet werden.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

### Mehr Werkstattwissen unter:

[www.repxpert.de](http://www.repxpert.de)

Schaeffler REPPERT Service Center: 00800 1 753-3333\*

\*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

[www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de)



SCHAEFFLER

REP>XPERT