



SERVICE INFO



Spannarm 534 0250 10

Optische Unterschiede

Hersteller: Citroën, Peugeot
 Modelle:
 Citroën: C2, C3, C4, C-Elysee
 Peugeot: 206, 207, 301, 307, 308, 1007
 Motoren: 1.1, 1.4, 1.6
 Art.-Nr.: 529 0070 10
 529 0071 10
 534 0250 10

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog




Bild 1: Alte Ausführung




Bild 2: Neue Ausführung

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde der Spannarm mit der Artikelnummer 534 0250 10 modifiziert.

Diese Service-Information zeigt die optischen Merkmale der bisherigen (Bild 1) und der neuen Ausführung (Bild 2).

In der Übergangsphase kann es zu Mischbeständen der beiden Typen kommen.

Beide Ausführungen unterscheiden sich lediglich in der Optik, erfüllen die technischen Spezifikationen und können uneingeschränkt verwendet werden.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Mehr Werkstattwissen unter:

www.repxpert.de

Schaeffler REPERT Service Center: 00800 1 753-3333*

*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

www.schaeffler-aftermarket.de



SCHAEFFLER

REP>XPERT