

Bollettino Tecnico

Supporto Tecnico: 0362 584725 supportotecnico@blue-print.com

Nissan Micra K10 – Frizione

Codici: ADN13013, ADN13214N, ADN13307, ADN13809

Applicazioni: Nissan Micra K10 1.0, 1.2, 1983>92

Data di pubblicazione: 07/2002

Abbiamo riscontrato che la Nissan Micra presenta problemi comuni che danno luogo al guasto prematuro della frizione. Tenere presente tali problemi in modo da poter prendere misure di prevenzione prima del montaggio.

Sintomi:

Funzionamento rigido o a scatti del pedale

Mancanza di precisione della frizione nella selezione delle marce


Usura del cuscinetto di rilascio che dà luogo a rumori

Slittamento della frizione


Cause probabili



Perni del meccanismo di rilascio usurati o inceppati



Bloccaggio del cavo della frizione



Usura della guida tubolare della trasmissione


Sintomi:

Trascinamento della frizione

Slittamento della frizione

Grave usura del mozzo del disco della frizione


Cause probabili



Usura del volano



Assenza o danneggiamento dei perni di centraggio della scatola degli ingranaggi



Usura del cuscinetto dell'albero principale (spostamento)

Dichiarazione di non responsabilità: tutti i suggerimenti tecnici sono offerti in buona fede. Ferdinand Bilstein UK Ltd. raccomanda che la diagnosi e la manutenzione dei veicoli siano sempre effettuate esclusivamente da personale esperto in materia, tramite l'uso di strumenti appropriati, in modo non rischioso e in officina. Ferdinand Bilstein UK Ltd. e i suoi clienti non possono essere ritenuti responsabili del fraintendimento dei suggerimenti tecnici forniti. Le figure di corredo al testo hanno solo scopo illustrativo e possono non rappresentare esattamente il prodotto o la vettura descritti.



www.blue-print.com/it
Blue Print è un marchio bilstein group