

Blue Print Tipp

Austausch des Kupplungsgeberzylinders beim Honda Accord

Relevante Teilenummern: ADH23414, ADH23607

Verwendungen: Honda Accord 7/98 > 3/03

Ausgabedatum: 01/04/2007

Verwendungshinweise

Honda Accord 7/98 > 3/03

Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass Honda ein Lieferproblem mit dem Kupplungsgeberzylinder hatte, der bei einigen älteren Modellen des Honda Accord mit britischer Spezifikation zwischen 1998 und 2003 eingebaut wurde.

Der bei der Fertigung eingebaute Kupplungsgeberzylinder wird nicht mehr hergestellt und ist in dieser Ausführung nicht als Ersatzteil erhältlich.

Als Lösung dieses Problems liefert Honda den neueren Kupplungsgeberzylinder als Ersatzteil. Das bedeutet jedoch, dass alle anderen Teile im Kupplungsbetätigungssystem

(Kupplungsleitungen, Kupplungsnehmerzylinder usw.) ebenfalls ausgetauscht werden müssen, damit der neuere Kupplungsgeberzylinder eingebaut werden kann. Der Kunde muss somit zusätzliche Teile kaufen

Die Ausführung von Blue Print (ADH23414) entspricht ebenfalls der neueren Version.

Aus diesem Grund muss der Kunde die passenden Leitungen von einem Honda-Händler beziehen. Der Kupplungsnehmerzylinder ist unter der Teilenummer ADH23607 ebenfalls von Blue Print erhältlich.

