

Technical Bulletin

Austausch des Kraftstofffilter beim Kia Sedona und Hyundai Terracan

Relevante Teilenummern: ADG02342

Verwendungen: Kia Sedona 2.9DT (UP751 Model), Hyundai Terracan 2.9DT 2001>2007

Ausgabedatum: 03/2011

Uns sind wiederholt Fragen zum Kraftstofffilter ADG02342 gestellt worden, der für den Kia Sedona und den Hyundai Terracan aufgeführt ist. Es wurde befürchtet, dass der Filter für die angegebenen Modelle falsch sein könne, da er sich geringfügig vom ersetzten OE-Filter unterscheidet. Der Unterschied besteht darin, dass die Wasserauslass-/Sensoröffnung zu klein ist, um den elektronischen Sensor einzubauen.

Unsere Nachforschungen haben ergeben, dass sowohl Kia als auch Hyundai eine kleine Änderung am Kraftstofffilter sowie am Wassersensor vorgenommen haben. Seit ungefähr 2006 haben die Kraftstofffilter in beiden Modellenein Gewindeloch mit kleinerem Durchmesser für den Wassersensor.



Hier passt der Wassersensor

Was bedeutet das? Die ältere Ausführung des Kraftstofffilters mit der größeren Sensoröffnung ist nun veraltet und wird von den Erstausrüstern nicht mehr eingesetzt.

Blue Print liefert nur noch ADG02342 gemäß der neuen geänderten Erstausrüsterspezifikation. Wenn der im Fahrzeug eingebaute Originalkraftstofffilter eine größere Sensor-/Entwässerungsöffnung hat, müssen Sie die neue geänderte Version des Wassersensors über die Vertriebskanäle des Erstausrüsters beziehen.


Nach unserer Kenntnis, sind nur wenige Fahrzeuge von diesem Problem betroffen; bei den meisten ist bereits die neuere Ausführung von Kraftstofffilter und Wassersensor eingebaut.

Die Wassersensoröffnung beim ADG02342 misst M8x1,25.

■ OE-Nummer des neuen Kia Wassersensors
= 0K52A-23-430

■ OE-Nummer des neuen Hyundai Wassersensors
= 31396-H1950

Kia Wassersensor - (OK52A-23-430)



www.blue-print.de
Blue Print ist eine Marke der bilstein group

Haftungsausschluss: Sämtliche technischen Hinweise werden trotz sorgfältiger Prüfung ohne Gewähr auf ihre Richtigkeit gegeben. Ferdinand Bilstein UK Ltd. empfiehlt grundsätzlich, die Wartung und Diagnose von Fahrzeugen nur von Personen mit entsprechender Erfahrung vornehmen zu lassen, die geeignetes Werkzeug auf sichere Weise in einer Werkstatt verwenden. Ferdinand Bilstein UK Ltd. und auch deren Kunden übernehmen keinerlei Verantwortung für die Richtigkeit bzw. Fehlinterpretation der obigen technischen Hinweise. Die Abbildungen dienen lediglich zur Veranschaulichung und stellen nicht zwingend die beschriebenen Produkte oder Fahrzeuge dar.