Bollettino Tecnico

Supporto Tecnico: 0362 584725 supportotecnico@blue-print.com

Hyundai Coupe 2000-2004 - Modifica braccio sospensione inferiore sinistro

Referenze: ADG08645

Applicazioni: Hyundai Coupè modelli 2001>Settembre 2004

Strumenti e materiali necessari: Seghetto a mano, lima o smerigliatrice, antiruggine di fondo, vernice e pennello

Problema

Blue Print segue la stessa stesse specifiche OEM di Hyundai (OEM) in merito alla parte anteriore del braccio sospensione inferiore sinistro applicabile a Hyundai Coupè. Il braccio è dotato di una staffa barra stabilizzatrice che, sulla Hyundai Coupè, non è necessaria. Se la staffa non viene rimossa può interferire con il funzionamento della sospensione. La stessa situazione si verifica con il componente originale. Questo supporto deve essere rimosso prima che il braccio venga montato sul veicolo.



Procedura

1. In primo luogo sostenere il braccio in modo sicuro in una morsa.



2. Utilizzando un seghetto, tagliare la staffa verticale più vicino possibile alla saldatura della flangia.



3. Utilizzare una lima oppure una smerigliatrice, per rimuovere eventuali sbavature e spigoli vivi.



4. Per la protezione contro la corrosione è necessario coprire il metallo esposto.
Applicare uno strato di primer sul metallo.
Poi, una volta asciutto, applicare uno strato di vernice a base d'olio.



• Una volta completata la lavorazione il braccio può essere montato sul veicolo.

Questa modifica è necessaria per assicurare il corretto movimento della sospensione.

Dichiarazione di non responsabilità: tutti i suggerimenti tecnici sono offerti in buona fede. Ferdinand Bilstein UK Ltd. raccomanda che la diagnosi e la manutenzione dei veicoli siano sempre effettuate esclusivamente da personale esperto in materia, tramite l'uso di strumenti appropriati, in modo non rischioso e in officina. Ferdinand Bilstein UK Ltd. e i suoi clienti non possono essere ritenuti responsabili del fraintendimento dei suggerimenti tecnici forniti. Le figure di corredo al testo hanno solo scopo illustrativo e possono non rappresentare esattamente il prodotto o la vettura descritti.

