



## M255.04

### Informations montage

**DACIA:** Dokker, Duster, Lodgy, Logan, Sandero,  
**NISSAN:** Kubistar  
**RENAULT:** Clio (II, II FL, Campus Evolution), Duster, Kangoo (Extra, I et I FL), Logan, Thalia FL, Twingo (I, I FL, II et II FL), Symbol – Thalia, Lutécia, Wind

#### Référence OE

8200651172  
54325-00QAA

### BIEN IDENTIFIER LA BUTÉE DE SUSPENSION M255.04

Traçabilité :  
SNR AP.40016.S01




## PROBLÈME RENCONTRÉ

### PROBLÈME DE SENS DE MONTAGE

Une butée de suspension montée à l'envers dans le bloc filtrant entravera la rotation de la direction.

#### SENS DE MONTAGE DE LA BUTÉE SNR AP.40016.S01



Face côté marquage visible.

**OK**




Face côté marquage non visible.

**NON**



**Il est également nécessaire que toutes les pièces soient présentes et en place.**

**Un jeu entre la chapelle d'amortisseur et la coupelle de rebond est normal.**



## Recommandations

Respecter les procédures de montage des constructeurs ainsi que les couples de serrage préconisés par le constructeur.

NTN-SNR propose le kit de butée de suspension complet KB655.07. Dans ce cas, nous recommandons de changer ces kits par paire.

Consulter les applications véhicules sur notre catalogue en ligne : [eshop.ntn-snr.com](http://eshop.ntn-snr.com)



Flashez ce QR Code pour retrouver notre catalogue en ligne.

**RESPECTEZ LES PRÉCONISATIONS  
DU CONSTRUCTEUR DU VÉHICULE !**

©NTN-SNR ROULEMENTS

Le contenu de ce document est soumis au copyright de l'éditeur et de sa reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce document, NTN-SNR Roulements décline toutes responsabilités pour les erreurs ou omissions qui auraient pu se glisser et pour les pertes ou dommages directs ou indirects découlant de son utilisation.

