




- (4): Aretační pravítko (ref. VAG 2065A).
- (6): Aretační čep (ref. VW 3359 nebo Seat U-40074).
- (7): Aretační čep (ref. VW 2064).
- (13): Speciální klíč (ref. VW V159 nebo Seat U-30009A).




- (8): 25 Nm
- (21): 22 Nm
- (25): 45 Nm
- (23): 15 Nm

A




B



C

Demontáž

- 1) Odpojte baterii dle pokynů výrobce
- 2) Připravte vozidlo k výměně rozvodové sady dle pokynů výrobce.
- 3) Nastavte válec č.1 do horní úvratě (TDC) a vyrovněte značky na skříně prevodovky se značkami na setrvačníku/ spojky/apod. (Obr.B, Obr.C nebo Obr.D) dle dispozic vozu.
- 4) Demontujte kryt hlavy motoru a zajistěte vačkový hřídel pomocí pravítka (4) (Obr.E)
- 5) Zablokujte ozubené kolo (5) vstřikovacího čerpadla (Obr. A): Motor s jedním ozubeným kolem: aretačním čepem (7) (Obr.F)
- 6) Demontujte řemenici klikové hřídele a uvolňte matici (15) napínáče (2) (Obr.A) a sejměte rozvodový řemen (1) a rovněž napínák.
- 7) Demontujte napínák (3) (Obr.A) uvolňte šrouby (8) ozubeného kola čerpadla (Obr.F)
- 8) Demontujte svorník (23) (Obr.A)



D


Montáž




Pozor! Očistěte dosedací plochy dílů a motoru.

- 9) Namontujte a utáhněte nový svorník (2) na utahovací moment 15 Nm (Obr.A).
- 10) Zkontrolujte, zda je válec č. 1 na TDC.
- 11) Namontujte novou vodící kladku (3) a utáhněte nový šroub (21) na utahovací moment 22 Nm (Obr.A)

E

Install Confidence





- 12) Nový napínák (2) namontujte s novou podložkou (24) a maticí (15). Nastavte zářez (10) na zadní desce (11) na kladce na čep (12), který je na bloku motoru. (Obr.G). Otáčejte výstředníkem pomocí klíče (14), dokud nedosáhne polohy „8 hodin“ (Obr.G), pak ručně utáhněte matici (15) (Obr.G) na napínáku.
- 13) Uvolněte o půl otáčky šroub (25) vačkové hřídele (16) (Obr.A)
- 14) Vymějte ozubené kolo vačkové hřídele z náboje a zajistěte jeho volné otáčení na hřídeli.
- 15) Namontujte nový rozvodový řemen (1) a to v následujícím pořadí:
ozubené kolo klíky (17), kladka olejového čerpadla (18), ozubené kolo vstřikovacího čerpadla (5), napínák (3), ozubené kolo vačky (16) napinač (2) (Obr.A)
- 16) Ručně utáhněte šroub (25) ozubeného kola vačky (Obr.A)
- 17) Utáhněte rozvodový řemen (1):
pomocí klíče (14), otáčejte napinákem (13) ve směru hodinových ručiček za přidržení matici (15) (Obr.G). Ujistěte se, že je ukazatel (19) zarovnán se zářezem (20) (Obr.H). Poté utáhněte matici (15) (Obr.G) na 20 Nm.

- 18) Utáhněte šroub (25) ozubeného kola vačkové hřídele na 45 Nm (Obr.A)
- 19) Odstraňte aretační pravítko (4) (Obr.E) a aretační přípravek (7) (Obr.F)
- 20) Otočte manuálně klikovým hřídelem o 2 otáčky ve směru otáčení motoru až do dosažení TDC - horní úvratě válce č.1
- 21) Zkontrolujte značky nastavení časování motoru (Obr.B) nebo (Obr.C) nebo (Obr.D) a ujistěte se, že lze zařazovat ozubené kolo vstřikovacího čerpadla pomocí aretačního čepu (7) (Obr.F).
- 22) Zkontrolujte, zda je měrka pohybu (19) zarovnána s výřezem (20) (Obr.H).
- 23) Pokud značky na napínáku vyrovnaný postupujte následovně: Otočte (13) proti směru hodinových ručiček pro nastavení ukazatele do počáteční polohy a vymějte rozvodový řemen. Poté zopakujte nastavení napnutí řemene od kroku (15)
- 24) Namontujte zpět demontované součásti v opačném pořadí a dodržujte následovně tyto operace:

- Utáhněte čtyři šrouby (22) řemenice klikové hřídele na: - 25 Nm (1Z)
- u jiných typů motorů utáhněte dle doporučení výrobce.
- 25) Naplňte chladicí okruh předepsanou kapalinou ve správném poměru dle specifikací výrobce. Dbejte na čistotu chladicího okruhu.
- 26) Zkontrolujte netěsnosti okruhu v momentě, kdy je systém odvzdušněn, má správnou hladinu kapaliny, motor dosahne provozní teploty při teplotě okolí (20°C)

Upozornění: Při práci na motoru vždy dodržujte pokyny výrobce vozidla.
SKFady jsou určeny pro profesionály v oblasti opravy automobilů a musí být vybaveny odpovídajícím nářadím a prostředky. Tyto pokyny se používají pouze jako vodítka. Tento dokument je výhradním vlastnictvím společnosti SKF. Jakékoli zastoupení, částečná nebo úplná reprodukce je zakázána bez předchozího písemného souhlasu SKF.