

SWAG 30 94 0672

Aplicações:
Seat Altea, Škoda Octavia,
VW Golf PLUS, Golf V, Passat
entre outros

Ref. OE 03C 109 158 A S1

SWAG®

PT



nova versão
Referência OE 03C 109 088 E
SWAG 30 94 5084



Tensor de Corrente
SWAG 30 93 6484



Corrente de Distribuição
SWAG 30 94 0390

Kit de corrente de distribuição

PROBLEMA

Problemas com a corrente de distribuição em veículos com motores 1.4 TSI.

CAUSA

O fabricante da série relatou problemas de qualidade com os componentes individuais. Ferramentas com elevado desgaste usadas durante a produção deixaram limas de metal nos elos da corrente. Esta situação conduz ao desgaste prematuro da corrente.

SOLUÇÃO

Certifique-se que é instalada a última versão dos carretos de regulação da árvore de cames. O fabricante substituiu os carretos de árvore de cames pelos que têm o OE 03C 109 088 E (SWAG 30 94 5084). O fabricante afirma explicitamente que a nova versão deve ser instalada.

ATENÇÃO

Depois da substituição, faça uma atualização do sistema de gestão do controlo do motor para garantir que o motor funciona corretamente!

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com