




# febi 39942

Passend für:

alle Chrysler 5-Gang Automatikgetriebe



Vergl. Nr. 521 083 08 AB S1



DE

## Elektriksatz mit Elektrikgetriebebestecker

Durch Ablagerungen im Automatikgetriebeöl verkleben die Sensoren des Elektriksatzes. Dieses hat zur Folge, dass Schaltstörungen im Getriebe auftreten.



### Achtung!

Erneuern Sie beim Wechsel des Elektriksatzes stets auch den Stecker. Andernfalls sind Undichtigkeiten am Ausgang des Elektriksatzes möglich. Durch die Kapillarwirkung kann so Öl über den Kabelbaum bis ins Getriebesteuergerät gelangen und dort zu Beschädigungen führen.



febi 39482

Aus diesem Grund bietet febi den Komplettsatz febi 39942, der neben dem Elektriksatz febi 39482 auch den Elektrikgetriebebestecker febi 36332 beinhaltet. Diese Kombination ermöglicht die fachgerechte Reparatur und verhindert mögliche Reklamationen. Das spart Werkstatt und Kunden Zeit und Geld!



febi 36332

**Natürlich sind Elektriksatz und Stecker bei febi auch einzeln erhältlich.**

Weitere technische Informationen finden Sie unter: [partsfinder.bilsteingroup.com](https://partsfinder.bilsteingroup.com)