

# febi 40308

passend voor  
Audi, VW, Seat en Škoda 1,6 TDI en  
2,0 TDI motoren met commonrail injectiesysteem



Vergel. nr. 03L 903 137 T S1



NL

## Multi-v-riem set

### Probleem

De elastische multi-v-riem 6EPK1140 voor de bovenvermelde motoren wordt niet meer gemonteerd en de nieuwe riem 6PK1070 kan niet meteen gemonteerd worden.

### Oorzaak

De oorspronkelijke versie van de hulpaandrijving werd via de elastische multi-v-riem en de geleiderol aangedreven (afb1). Om de loop te verbeteren hebben de voertuigfabrikanten een nieuwe constructie van de hulpaandrijving ontwikkeld.

### Oplossing

De gewijzigde versie bevat ipv een elastische riem en de geleiderol een nieuwe (niet elastische) multi-v-riem en een spanelement (afbeelding 2). febi biedt dan ook niet alleen de losse componenten maar ook een complete multi-v-riem set aan (febi nr 40308), die de nieuwe riem (febi nr 37533), de riemspanner (febi nr 27618) en ook de bevestigingsschroeven bevat.

febi 45147



febi 37533

