



febi 40672



Passend für:

Seat Altea, Škoda Octavia,
VW Golf PLUS, Golf V, Passat 5
und mehr

Vergl. Nr. 03C 109 158 A S1



DE



Neue Version
OE-Nummer 03C 109 088 E
febi 45084



Kettenspanner febi 36484



Steuerkette febi 40390

STEUERKETTENSATZ

PROBLEM

Probleme mit der Steuerkette bei Fahrzeugen mit 1.4 TSI-Motor.

URSACHE

Der Serienhersteller hat Qualitätsprobleme bei den einzelnen Komponenten gemeldet. Bei der Fertigung haben abgenutzte Werkzeuge Metallgrate an den Kettenschalen hinterlassen. Diese führen zum vorzeitigen Kettenverschleiß.

LÖSUNG

Achten Sie darauf, ob Sie bereits die neueste Version der Nockenwellenversteller verbaut haben. Die Nockenwellenversteller wurden seitens des Herstellers ersetzt und haben die OE-Nummer 03C 109 088 E (febi 45084). Der Hersteller schreibt ausdrücklich vor, die neue Version zu verbauen.

ACHTUNG

Führen Sie anschließend auch ein System-Update des Motorsteuergerätes durch, um einen einwandfreien Motorlauf zu gewährleisten!

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com