

# Blue Print ADG02342

## Applications:

Kia Sedona 2.9DT (UP751 Model),  
Hyundai Terracan 2.9DT 2001>2007



Le capteur d'eau  
s'installe ici

FR

## Filtre à carburant - Kia Sedona, Hyundai Terracan

Nous avons reçu des questions concernant le filtre à carburant ADG02342, indiqué pour les Kia Carnival et Hyundai Terracan. Des personnes pensaient que le filtre ne correspondait pas à ces applications car il est légèrement différent du filtre OE remplacé, car le trou de capteur/passage d'eau est trop petit pour insérer le capteur électronique.

Nos études ont fait apparaître que Kia et Hyundai avaient apporté une modification au filtre à carburant et au capteur d'eau. Depuis 2006 environ, ces deux applications ont un trou fileté de diamètre inférieur pour le capteur d'eau.

### Qu'est-ce que cela signifie ?

L'ancienne version du filtre avec le diamètre de filetage le plus grand est désormais obsolète.

Blue Print ne fournit désormais plus que ADG02342 pour la nouvelle spécification OE modifiée. Ainsi, si le filtre à carburant d'origine installé sur le véhicule présente un trou de passage/capteur plus grand, vous devrez acheter la nouvelle version modifiée de capteur d'eau après des chaînes d'approvisionnement des équipementiers.

Nous pensons que peu de véhicules sont concernés par ce problème ; la nouvelle version de filtre à carburant et de capteur d'eau a été installée sur la plupart des véhicules.

Le trou du capteur d'eau sur ADG02342 mesure M8x1.25.

- Nouveau capteur d'eau Kia référence OE = 0K52A-23-430
- Nouveau capteur d'eau Hyundai référence OE = 31396-H1950



Capteur d'eau Kia - 0K52A-23-430

Des informations techniques complémentaires sont disponibles sur: [partsfinder.bilsteingroup.com](https://partsfinder.bilsteingroup.com)