

Blue Print ADN13013, ADN13207N, ADN13307



Passend für:

Nissan Micra K10 Serie 1.0, 1.2, 1983>1992

DE



Austausch des Kupplungssatzes beim Nissan Micra K10

Wir haben festgestellt, dass beim Nissan Micra Probleme auftreten können, die zu frühzeitigem Kupplungsversagen führen. Die Kenntnis über diese Probleme ermöglicht das Ergreifen vorbeugender Maßnahmen vor dem Einbau.

Symptome:

Ruckeliges/schwergängiges Pedal
Kupplungsschleifen (schlechte Gangwahl)
Verschleiß des Ausrücklagers (verursacht Lagergeräusche)
Kupplungsschlupf

Mögliche Ursachen




Verschlossene oder festsitzende Drehpunkte des Ausrückmechanismus / Festsitzender Kupplungszug / Verschleiß des Getriebeführungsstutzens

Symptome:

Kupplungsschleifen
Kupplungsschlupf
Starker Verschleiß der Kupplungsscheibennabe

Mögliche Ursachen



Schwungradverschleiß Getriebe-Fixierzapfen (fehlen oder sind beschädigt) / Verschleiß des Antriebswellenlagers (Bewegung)

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com