

# INFO TIPS

## BOBINE D'ALLUMAGE



RÉFS. 155008 & 155010 | REMPLACEMENT DE RÉFÉRENCE À PARTIR DU 03.2018

**RÉF. 155008**



annulée et remplacée par

**RÉF. 155010**  
POUR RÉF. OEM FORD  
**1052492**



**Réf. 155010**

*Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre commercial EFI.*



**Hotline technique**  
+33 (0)4 72 88 12 63  
[hotline.aftermarket@efiautomotive.com](mailto:hotline.aftermarket@efiautomotive.com)

# INFO TIPS

## IGNITION COIL



REFS. 155008 & 155010 | REFERENCE REPLACEMENT FROM 03.2018

**REF. 155008**



cancelado and replaced by

**REF. 155010**  
FOR OEM. REF FORD  
**1052492**



**Ref. 155010**

*For more information on the applications, do not hesitate to contact your EFI salesman.*



**Technical hotline**  
+33 (0)4 72 88 12 63  
[hotline.aftermarket@efiautomotive.com](mailto:hotline.aftermarket@efiautomotive.com)

# INFO TIPS

## BOBINA DE ENCENDIDO



REFS. 155008 & 155010 | REEMPLAZO DE REFERENCIA A PARTIR DEL 03.2018

**REF. 155008**



cancelado y reemplazado  
por

**REF. 155010**  
PARA REF. OEM FORD  
**1052492**



**Ref. 155010**

*Para más información, no dude en ponerse en contacto con su representante de ventas de EFI.*



**Línea técnica**  
+33 (0)4 72 88 12 63  
[hotline.aftermarket@efiautomotive.com](mailto:hotline.aftermarket@efiautomotive.com)