


## NOTA DI AGGIORNAMENTO MOTORE STELLANTIS 1.5L BLUEHDI DV5 YH

Nel motore 1.5 BlueHDi sviluppato da Stellantis nel 2019 si stanno riscontrando delle criticità dovute ad un'usura precoce della catena di distribuzione, catena che, se non sostituita al verificarsi di un'eccessiva rumorosità, si rompe provocando ingenti danni al motore. Consapevoli del problema, i tecnici di Stellantis hanno apportato modifiche significative al motore da gennaio 2023, con l'adozione di una catena da 8 mm anziché 7 mm, nuovi alberi e un nuovo carter di copertura. Per riconoscere la versione pre-modifica è necessario analizzare il carter di copertura della catena: la versione aggiornata **ha due piccole protuberanze (b)** e un **design arrotondato intorno agli alberi (1)** come evidenziate nel disegno qui sotto. È cambiato anche il numero di riferimento originale: **98 305 804 80 (a)**.



Questa tipologia di problema potrebbe riguardare diversi modelli, sia autovetture che veicoli commerciali leggeri, tra cui quelli elencati di seguito;

- **CITROEN:** C3 III, C3 Aircross, C4 III, C4 Cactus, C4 SpaceTourer, C5 Aircross, Berlingo III, Berlingo III Van, Traveler, Jumpy
- **DS:** DS3 Crossback, DS4 II, DS7 Crossback
- **OPEL / VAUXHALL:** Corsa, Mokka, Crossland, Grandland, Combo, Combo Cargo, Zafira, Vivaro
- **PEUGEOT:** 208 II, 2008 II, 308 II and III, 508 II, 3008 II, 5008 II, Rifter, Partner, Expert
- **TOYOTA:** Proace, Proace City, Proace City Verso, Proace Verso

## SOLUZIONE FRECCIA

Dopo aver riconosciuto le sfide che questo motore deve affrontare, FRECCIA è in grado di fornire due tipologie di kit riparazione con ricambi di qualità certificata

### • FRECCIA REFERENCE – CM05-2440

- 1 x CARTER DI COPERTURA - CM05-2442 / OE: 9830580480
- 1 x KIT CATENA - TK08-1209 (catena 8 mm) / OE: 9830146880 - 9830147280
- 1 x INLET ALBERO A CAMME - CM05-2417 / OE: 9828655380
- 1 x EXHAUST ALBERO A CAMME - CM05-2418 / OE: 9828655580

### • FRECCIA REFERENCE – CM05-2441

- 1 x CARTER DI COPERTURA - CM05-2442 / OE: 9830580480
- 1 x KIT CATENA - TK08-1209 (catena 8 mm) / OE: 9830146880 - 9830147280
- 1 x INLET ALBERO A CAMME - CM05-2417 / OE: 9828655380
- 1 x EXHAUST ALBERO A CAMME - CM05-2418 / OE: 9828655580
- 16 x PUNTERIE - PI 06-0058 / OE: 9819917580
- 16 x LEVA DI TRAINO - RA06-1009 / OE: 1692287080
- 8 x VALVE IN - R8017/SCR / OE: 9814152480
- 8 x VALVE OUT - R8022/RCR / OE: 9814152380



**FRECCIA REFERENCE  
CM05-2440**



**FRECCIA REFERENCE  
CM05-2441**