



Solution

18803 Komfort NEU



Reparaturlösung für Profis

An Querlenkern montierte Gummilager dürfen nicht wieder verwendet werden, da die Innenhülse durch das trockene Abziehen zerstört wird. Jetzt im Lieferumfang erhalten: Die zu erneuernden Schrauben, welche mit 59 Nm anzuziehen sind!

26656 M II Sport NEU



Komplette Querlenkereinheiten passend für:

BMW E 46: 316 i - 330 d (exkl. 4x4) 02.98 - 02.07
BMW Z 4

bieten Ihnen neben einem Mobilitätsgewinn auch die Sicherheit, dass die Gummilager in der richtigen Position vormontiert sind.

Neben der normalen Komfortausführung

SWAG 20 91 8802 Vergl. Nr. 31 12 6 774 819 S1 (links)
SWAG 20 91 8803 Vergl. Nr. 31 12 6 774 820 S1 (rechts)

bietet SWAG jetzt auch die Lenker für die
M II Sportfahrwerke an

SWAG 20 92 6655 Vergl. Nr. 31 12 2 282 121 S1 (links)
SWAG 20 92 6656 Vergl. Nr. 31 12 2 282 122 S1 (rechts)


Diese Lenker unterscheiden sich lediglich in der Ausführung des inneren Traggelenkes (siehe Querschnitt). Die M II Sportversion ist äußerlich an der gewölbten Manschette zu erkennen (Normalversion flach) und ist zwar langlebiger, geht aber zu Lasten des Komforts.

Achtung:


Es sind noch alte Versionen dieser Querlenker in manchen Fahrzeugen verbaut! Zu erkennen an den fehlenden Löchern am Körper und der gerundeten Querlenkerlageraufnahme. Laut BMW Vorgaben sind diese Lenker mit den neuen Versionen auszutauschen. Es dürfen nur gleiche Versionen auf einer Achse gefahren werden! Nach der Reparatur ist in jedem Fall eine Achsvermessung durchzuführen.

Fragen Sie Ihren SWAG Partner nach Ersatzteilen von SWAG!

Alle Ersatzteile finden Sie auch unter www.swag.de.



alte Ausführung gerundet



neue Ausführung sechskant

NEU