

Technical Bulletin



ATTENTION - WARNING - WARNUNG



**TCK230VVT / VVT003 / VVT004
VVT003OCV / VVT004OCV
TCK230VVT0CV**



Please note that after installation, your engine management control (ECU) may require a software update to operate with these new VVT hub(s).



Por favor tenga en cuenta que, tras el montaje, la centralita de gestión del motor (ECU) podría requerir una actualización su programación para operar con el (los) nuevo(s) piñon(es) variadores de fase de árbol de levas.



Vi facciamo notare che dopo l'installazione, il controllo di gestione del motore (ECU) potrebbe richiedere un aggiornamento del software per operare con questi nuovi variatori (VVT).



Molim Vas , imajte u vidu da će elektronskom upravljačkom modulu (ECU), verovatno biti potrebno ažuriranje softvera za rad sa novim VVT zupčanikom/zupčanicima.



Por favor note que após a instalação, a unidade de controlo do motor (ECU) poderá exigir uma atualização de software para operar com esses novos cubos de VVT.



Należy pamiętać, że sterownik silnika (ECU) może wymagać aktualizacji oprogramowania po montażu koła zmiennej fazy rozrządu.



Σημαντική Ενημέρωση: Μετά την εφαρμογή, η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (ECU) πιθανόν να χρειαστεί αναβάθμιση λογισμικού για να λειτουργήσει σωστά με τα νέα γρανάζια μεταβλητού χρονισμού VVT.



Обратите внимание, что после установки данных фазовращателей/ фазовращателя блок управления двигателем (ECU) может потребовать обновления программного обеспечения для того, чтобы работать с ними.

ATENCIO- ADVERTENCIA - УПОЗОРЕЊЕ



Best Availability. Best Value.
Best Quality. Best Service.

TB0020