

ACHSSTREBE OPEL VECTRA HINTERACHSE

TECHNISCHE INFO NR. 1057

FAHRZEUGHERSTELLER/MODELL:

Opel	Vectra B
Vauxhall	Vectra MKI

BETROFFENE ARTIKEL:

RUVILLE-Nr.	OE-Nr.
935319	464023
915300	423121

WICHTIGER HINWEIS!

Bei Wechsel der Querstrebe immer auch das Kugelgelenk ersetzen.
Bitte Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!




Bild 1: Achsstrebe Opel Vectra Hinterachse

Risse und Brüche sind oftmals der Grund für den Ausfall der unteren Hinterachsstreben des Opel Vectra B. Ursächlich hierfür ist meist Korrosion an den Streben in Kombination mit schwergängigen oder fest sitzenden radseitig befindlichen Kugelgelenken.

Werden bei der Reparatur nur die Streben ohne die Gelenke gewechselt, bleibt die Ursache bestehen und die neuen Streben fallen u.U. mit gleichem Fehlerbild wiederum vorzeitig aus.

Aus diesem Grunde sollte beim Wechsel der Achsstreben unbedingt auch das Kugelgelenk der auszutauschenden Strebe ersetzt werden (RUVILLE-Artikel 915300). Das andere radseitig verbaute Kugelgelenk sollte zusätzlich auf Gangbarkeit geprüft und ggf. auch getauscht werden.

Um weiterhin der Korrosionsproblematik entgegenzuwirken bietet RUVILLE im Gegensatz zum allgemeinen Marktstandard die Strebe in hochwertiger Verzinkung an.



INFORMATION

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.ruville.de

Sofern auf die Ersatzteilnummern der Fahrzeughersteller Bezug genommen wird, dient dies nur zu Vergleichszwecken.