

SCHWINGARM SENSOREN KITS

TECHNISCHE INFO NR. 1085

FAHRZEUGHERSTELLER/MODELL:

Fiat Marea (185), Marea Weekend (185)

BETROFFENE ARTIKEL:

Nr.	RUVILLE-Nr. Kit	RUVILLE-Nr. Lenker / Schwingarm	OE-Nr. Lenker / Schwingarm	OE-Nr. Sensor
1	935850E1	030 121 005N	46519893 46519894	46539832
2	935851E1	030 121 008D	46519897 46519898	46539833

MONTAGEHINWEIS!

Im Zuge des Schwingarmwechsels sollten die Gelenke/ Buchsen der Radaufhängung und der Lenkung überprüft werden.

WICHTIGER HINWEIS!

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Bei diversen Fahrzeugen müssen bei dem Tausch des Schwingarms die ABS Sensoren demontiert werden. Durch Umwelteinflüsse und Kontaktkorrosion werden diese Sensoren sehr stark in Mitleidenschaft gezogen, was einen beschädigungsfreien Ausbau häufig unmöglich macht.

Um lange Standzeiten in der Werkstatt zu vermeiden und eine hohe Kundenzufriedenheit zu gewährleisten bietet RUVILLE als Systemspezialist ein Kit bestehend aus Schwingarm und Sensor an.



INFORMATION

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.ruville.de. Sofern auf die Ersatzteilnummern der Fahrzeughersteller Bezug genommen wird, dient dies nur zu Vergleichszwecken.

