

UNTERSCHIEDLICHE AUSFÜHRUNG DER SPANNROLLE 55949

TECHNISCHE INFO NR. 1964

FAHRZEUGHERSTELLER/MODELL:

Citroën:	C4, C5, C8, Evasion, Jumpy, Xsara
Fiat:	Scudo, Ulysse
Lancia:	Phedra, Zeta
Peugeot:	206, 307, 406, 407, 607, 806, 807, Expert

BETROFFENE MOTOREN:

1.8, 2.0, 2.2, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.2 16V

BETROFFENE ARTIKEL:

Nr.	RUVILLE-Nr.	OE-Nr.	Hersteller
1	55949	0829 A7	Citroën, Peugeot
		0829 96	
		0829 92 (ersetzt)	
		0829 66 (ersetzt)	Fiat, Lancia
		9400829669	
9400829929			

Die drei Bilder zeigen die Spannrolle 55949 in drei verschiedenen Ausführungen. Wesentliche Unterschiede sind die Abdichtungen des Kugellagers, die Grundplatte und der Exzenter.

Alle drei Ausführungen werden mit der gleichen Schraube geliefert und können nach den Angaben der Fahrzeughersteller montiert werden.

WICHTIGER HINWEIS!

Die Spannrolle ist trotz ihrer unterschiedlichen Ausführungen uneingeschränkt für die im Katalog angegebenen Fahrzeuge einsetzbar.



Bild 1: 55949 (Ausführung 1)



Bild 2: 55949 (Ausführung 2)



Bild 3: 55949 (Ausführung 3)



INFORMATION

Der geschilderte Sachverhalt betrifft auch folgende Kits und Sets: 5594950, 5594970 und 55949701.