

Reparaturlösung für die Dichtung des Abgaskrümmers

940.480 | Citroën | Peugeot | DS | Fiat | Opel | Toyota | Ford | Vauxhall

Elring bietet für den Abgaskrümmers eine Reparaturlösung ohne Hitzeschutzblech an. Da hierbei nur die Abgaskrümmersdichtung ausgetauscht werden muss, lässt sich der Austausch des kompletten Hitzeschutzbleches mit angenieteteter Abgaskrümmersdichtung vermeiden. Die neue Dichtung muss dabei nicht mit dem Hitzeschutzblech vernietet werden.



Citroën | Peugeot | DS

98 162 672 80

Opel

35 53 746

Toyota


SU001-A8003

Ford


2 190 817 | JX6Q 9448 AA




1.




2.




3.



4.



5.



ElringKlinger AG | Aftermarket Division

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms

Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798

service@elring.de | www.elring.com

SI 04/2024



Das Original