



PI 1656
Uniquement pour professionnels !
1/1

PRODUCT INFORMATION

POMPE À VIDE 7.24807.20.0

MODIFICATIONS DU PRODUIT

Véhicules : Audi/Seat/Škoda/Volkswagen		Produit : Pompe à vide	
Constructeur	Modèles	N° Pierburg	N° de réf.*
Audi	A1/A3/A4/A6/TT 2.0 FSI/TFSI 16V	7.24807.20.0	06D 145 100 D/E/F/G/H
Seat	Altea/Exeo/Leon 2.0 TFSI 16V		
Škoda	Octavia 2.0 RS		
Volkswagen	Eos/Golf/Jetta/Passat 2.0 TSI/FSI 16V		

La construction de la pompe à vide 7.24807.20.0, une pompe à simple ailette pour entraînement rotatif, a été modifiée. Visuellement, la nouvelle pompe présente également des différences par rapport à la précédente.

Ces modifications peuvent intriguer lorsque l'on démonte l'ancienne pompe à vide et qu'on la compare directement avec le nouveau modèle. Cependant, ces changements de construction n'ont aucune répercussion sur le fonctionnement. Toutes les attributions de produit restent entièrement inchangées.

Les modifications les plus frappantes sont :

- Embrayage côté entraînement, Fig. 1 et 2
- Raccord d'alimentation en huile, Fig. 1 et 2
- Joint circulaire et type de joint, Fig. 1 et 2
- Raccord pour le tuyau de dépression, Fig. 3 et 4

MODÈLE PRÉCÉDENT




FIG. 1



FIG. 3

NOUVEAU MODÈLE



FIG. 2



FIG. 4

Sous réserve de modifications et de variations dans les illustrations. Pour les références et les pièces de rechange, voir les catalogues actuels ou les systèmes se basant sur les données TecAlliance.