



Senzori pentru cantitatea de aer: Respectați alocarea!

Autovehicul	Produs	Nr. PIERBURG
BMW; Fiat; Opel; Volvo	Senzor pentru cantitatea de aer	7.22701.04/.05.0/.08.011.0; 7.22684.07.011.0



Posibile reclamații:

- pierderea puterii
- fum negru
- smucituri
- regim de avarie
- declanșarea becului de semnalizare a erorilor
- codul de eroare P0100

O cauză a reclamațiilor enumerate mai sus poate fi aceea că la înlocuire s-a montat un senzor pentru cantitatea de aer, care este inadecvat pentru autovehicul.

Senzorii fișabili pentru cantitatea de aer se deosebesc într-o mică măsură în privința aspectului. Modulele electronice integrate au totuși caracteristici diferite, adaptate la tipul motorului.

Dacă într-un vehicul se utilizează un senzor pentru cantitatea de aer inadecvat, pe lângă reclamațiile menționate anterior pot surveni și daune consecutive grave.



senzor pentru cantitatea de aer (senzor fișabil)

La întocmirea unei comenzi vă rugăm să respectați tipul exact al motorului și o posibilă demarcare în funcție de seria șasiului, codul motorului și anul de fabricație!

Pentru întocmirea unei comenzi vă rugăm să utilizați datele actuale:

- Motorservice OnlineShop (actualizat): www.onlineshop.ms-motorservice.com
- Motorservice Product Disc
- TecDoc-CD și în datele TecDoc
- Catalogul PIERBURG începând de la versiunea 2010