



SI 1081

Só para técnicos especializados!
1/1

SERVICE INFORMATION

MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL

BOMBA DE JATO DE SUÇÃO SUPRIMIDA

POSSÍVEIS RECLAMAÇÕES

- Conexão faltante
- O módulo de alimentação de combustível usado tem três conexões; a peça de reposição, entretanto, apenas duas.

O módulo de alimentação de combustível originalmente montado dispõe de uma mangueira adicional com uma bomba de jato de sucção externa (ver Fig. 2, à esquerda). Graças ao aprimoramento técnico, essa bomba de jato de sucção externa deixa de ser necessária no módulo de alimentação de combustível Pierburg 7.02550.32.0.

Veículos:	Produto: Módulo de alimentação de combustível	
Volkswagen	Nº Pierburg	Nº de ref.*
Passat 1.9/2.0 TDI	7.02550.32.0	3C0919050B 3C0919050E 3C0919050G

A respectiva ramificação da mangueira no módulo de alimentação de combustível vem munida de uma conexão cega (ver Fig. 1) que pode ser vista quando se olha de cima para o módulo de alimentação de combustível. Ao desmontar o módulo de alimentação de combustível usado, a mangueira com a bomba de jato de sucção também deverá ser retirada do tanque de combustível.



Fig. 1:
Vista do interior do módulo de alimentação de combustível (recorte) com conexão cega



Fig. 2:
À esquerda: módulo de alimentação de combustível originalmente instalado com bomba de jato de sucção externa
À direita: módulo de alimentação de combustível 7.02550.32.0

Reservadas alterações e divergências de imagens. Para alterações relativas à atribuição e substituição, ver os respectivos catálogos válidos ou os sistemas baseados na TecAlliance.
* Os números de referência indicados servem apenas para efeitos comparativos e não podem ser utilizados em faturas para os consumidores finais.