

**SI 1542**Sadece uzman personel için!
1/1

SERVICE INFORMATION

AYAR KLAPESİ: KOROZYON NEDENİYLE OLUŞAN HASARLAR

BOXER, DAILY, DUCATO, JUMPER

Uygun olduğu		Ürün: Ayar klapesi (dizel)		
Citroën, Fiat, Iveco, Peugeot	Pierburg No.	Eski parça numarası*	Ref. No.*	
Fiat/Iveco Daily IV C15/C18/S18 Ducato 3.0 JTD	7.01754.10.0	7523D 7.01754.07.0	504105594; 504264089; 504345917; 71724299; 71724302	
Peugeot Boxer III 3.0HDi			163638	
Citroën Jumper 3.0 HDi			163671/163676	

OLASI ŞİKAYETLER:

- Acil durum çalıştırması
- Ayar klapesi çalışmıyor
- P0638 "Gaz kelebeği valfi kumandası – Devre kesik"

Yukarıda listelenen araçlarda, bağlantı kablosunun kavramasından içeri su veya nem girişi söz konusu olabilir. Nem girişi, ayar klapesinde tümüyle devre dışı kalmaya kadar varacak ciddi hasarlara neden olabilir.

Ayar klapesinin montaj soketinde veya kablonun kavramasında korozyon veya nem izlerinin olup olmadığını kontrol edin. İzler mevcutsa ayar klapesini ve kabloyu değiştirin.

Belirtilen araçlarda, seri üretimin başlangıcından itibaren 7523D referans numaralı ayar klapele monte edilmiştir. Bu ayar klapele, seri üretim sırasında (2009 sonrasında) Pierburg ayar klapele ile değiştirilmiştir.



Iveco Daily 3.0 I motor bölmesindeki ayar klapesi (kırmızı vurgulanmıştır)



Hasarlı bir ayar klapesinin içten görünümü



Nem ve korozyon izleri olan kavrama



Korozyon izleri olan montaj soketi

2009 yılına kadar monte edilen 7523D ayar klapele, 4.07360.49.0 adaptör kablosunun yardımıyla 7.01754.10.0 Pierburg ayar klapelele değiştirilebilir. Adaptör kablosu neme karşı izole edilmiştir.

Değişiklik yapma ve farklı resim kullanma hakkı saklıdır. Parça seçimi ve yedek parçalar için ilgili geçerli kataloğa veya TecAlliance tabanlı sistemlere bakınız.

* Burada bildirilmiş olan referans numaraları sadece kıyaslama amaçlıdır ve tüketici faturalarında kullanılmamalıdır.