


POMP DIR BMW 5 E34


Echange Standard

Code Carcasse : 70

FCDADP



3599771008126


DONNEES TECHNIQUES

Type de fonctionnement	hydraulique
Info complémentaire	avec support
pour fabricants de directions	ZF
Longueur globale [mm]	105 mm
Filetage raccord conduite de pression	Ø16mm
Filetage raccord de retour	F14x150
Embase	EMB21
Fixation de la poulie	Sur embase

PHOTOS


Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

BMW		
5 Series (88-96) (E34) - 525 td	115 ch	03.1993 > 08.1995
5 Series (88-96) (E34) - 525 tds	143 ch	09.1991 > 08.1995
5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 525 td	115 ch	03.1993 > 07.1996
5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 525 tds	143 ch	12.1991 > 07.1996

OPEL		
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 3.6 24V Lotus	377 ch	08.1990 > 09.1992
OMEGA B (25_, 26_, 27_) - 2.5 DTI	150 ch	09.2001 > 07.2003
OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) - 2.5 DTI	150 ch	09.2001 > 07.2003

VAUXHALL		
OMEGA (B) Break (V94) - 2.5 TD	131 ch	04.1994 > 07.2001