

DONNEES TECHNIQUES


Courant de charge [A]	85
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG381

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-35

ATTENTION
Veuillez vérifier la
poulie avec celle
de la carcasse



Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

ALFA ROMEO


145 (930) - 1.8 i.e. 16V T.S.	140 ch	12.1996 > 12.1998
-------------------------------	--------	-------------------

FIAT

BRAVA (182) - 1.4 (182.BG)	75 ch	10.1995 > 10.2001
BRAVA (182) - 1.4 12V (182.BA)	80 ch	10.1995 > 08.1998
BRAVA (182) - 1.8 GT 16V (182.BC)	113 ch	10.1995 > 10.2001
BRAVO (95-01) (182) - 1.4 (182.AA)	80 ch	10.1995 > 10.2001
BRAVO (95-01) (182) - 1.4 (182.AG)	75 ch	10.1995 > 10.2001
BRAVO (95-01) (182) - 1.8 GT (182.AC)	113 ch	10.1995 > 10.2001
COUPE (FA/175) - 1.8 16V	131 ch	03.1996 > 08.2000
MAREA (185) - 1.4 80 12V	80 ch	09.1996 >
MAREA (185) - 2.4 TD 125	125 ch	09.1996 > 04.1999
PALIO (1996-) (178BX) - 1.5	77 ch	04.1996 > 06.1998

LANCIA

Y (96-03) (840A) - 1.4 12V (840AC)	75 ch	03.1996 > 09.2003
------------------------------------	-------	-------------------

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.