


## PHOTOS




## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrEURS**

## APPLICATIONS

| <b>ALFA ROMEO</b>                                  |       |                   |
|--|-------|-------------------|
| MITO (955) - 1.3 JTDM                              | 95 ch | 10.2009 >         |
| <b>FIAT</b>  |       |                   |
| DOBLO (2010-) Camionnette (263) - 1.3 D Multijet   | 80 ch | 4..4.44 > 03.2016 |
| DOBLO (2010-) Combi (263) - 1.3 D Multijet         | 95 ch | 03.2016 >         |
| 500 (2007-) (312_) - 1.3 D Multijet                | 95 ch | 12.2009 >         |
| 500C (2007-) (312_) - 1.3 D Multijet               | 95 ch | 09.2009 >         |
| DOBLO (2010-) (152) - 1.3 D Multijet               | 90 ch | 02.2010 >         |
| DOBLO (2010-) Camionnette (263) - 1.3 D Multijet   | 75 ch | 11.2013 >         |
|  | 90 ch | 02.2010 >         |
| DOBLO (2010-) Cargo (263) - 1.3 D Multijet         | 90 ch | 02.2010 >         |
| FIORINO (2007-) Camionnette (225) - 1.3 D Multijet | 75 ch | 02.2008 >         |
|  | 95 ch | 07.2009 >         |
| IDEA - 1.3 D Multijet                              | 95 ch | 05.2008 >         |
| DOBLO (2010-) Plateau (263) - 1.3 D Multijet       | 75 ch | 11.2013 >         |
| PUNTO (2009-) EVO Van (199) - 1.3 D Multijet       | 95 ch | 03.2009 >         |
| QUBO - 1.3 D Multijet                              | 95 ch | 07.2010 >         |

| <b>OPEL</b>                              |       |           |
|--|-------|-----------|
| COMBO Camionnette/Break (X12) - 1.3 CDTI | 80 ch | 02.2012 > |
|  | 90 ch | 02.2012 > |
|  | 95 ch | 03.2016 > |
| COMBO Tour (X12) - 1.3 CDTI              | 75 ch | 03.2015 > |
|  | 80 ch | 03.2015 > |
|  | 90 ch | 02.2012 > |
| <b>PEUGEOT</b>                           |       |           |
| BIPPER (AA_) - 1.3 HDi 75                | 75 ch | 10.2010 > |
| BIPPER Tepee - 1.3 HDi 75                | 75 ch | 10.2010 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.