


Alfa Romeo, Fiat ve Opel modellerinde kullanılan elektrikli direksiyon millerinde tasarım değişikliği

En iyi verimi almak amacıyla tork sensörü kablosu artık direksiyon milinin dışına değil içine yerleştirilmektedir. Bu nedenle, tork sensörü için soket bağlantısı dahil edilmemiştir.


Her iki ürün de birbirinin yerine kullanılabilir ve herhangi bir ek iş gerektirmeksizin monte edilebilir.

Aşağıdaki tablo konuyla ilgili parça numaralarını içermektedir.

Araç üreticisi	Model	TRW parça numarası
Alfa Romeo	Mito (955_9)	JCR238, JCR242
Fiat	Punto (199_) Punto Evo (199_) Grande Punto (199_)	JCR200, JCR202, JCR204, JCR210, JCR211 JCR212, JCR213, JCR214, JCR215, JCR390
Opel	Corsa D Corsa D Van Combo Corsa MKIII Corsavan MKIII Combo MKIII	JCR267, JCR270, JCR273, JCR275, JCR277, JCR279 JCR281, JCR283, JCR285, JCR287, JCR289, JCR290 JCR292, JCR293, JCR295, JCR296, JCR339, JCR340



Harici sensör bağlantısına sahip direksiyon mili



Harici sensör bağlantısına sahip olmayan direksiyon mili

Bu dokümandaki resimler sadece örnekleme amacı taşımaktadır.