

ERRATUM au catalogue friction XDD910B et catalogue CD-Rom

Précédemment la plaquette GDB1560 était donnée pour les véhicules de marque BMW série 3 (E90) ainsi que pour les véhicules BMW série 5 (E90).

Aujourd'hui la GDB1560 ne concerne plus que la BMW série 3 (E90).

La nouvelle plaquette GDB1727 s'applique uniquement à la BMW série 5 (E60).

Applications des plaquettes GDB1560 et GDB1727

GDB1560

Références BMW:


34 21 6 775 678 y 34 21 6 769 105

Position:

Essieu arrière

Modèle (BMW E90) à partir de 01/05:

BMW 325d
BMW 325d Coupe
BMW 325d Touring
BMW 325i
BMW 325i Touring
BMW 330d
BMW 330d Cabrio
BMW 330d Coupe
BMW 330d Touring
BMW 330i
BMW 330i Cabrio
BMW 330i Coupe
BMW 330i Touring
BMW 335d
BMW 335d Coupe
BMW 335d Touring
BMW 335i
BMW 335i Cabrio
BMW 335i Coupe
BMW 335i Touring



GDB1560

GDB1727

Références BMW:


34 21 6 763 043 y 34 21 6 763 044

Position:

Essieu arrière

Modèle (BMW E60) à partir de 07/03:

BMW 520d
BMW 520d Touring
BMW 520i
BMW 520i Touring
BMW 523i
BMW 523i Touring
BMW 525d
BMW 525d Touring
BMW 525i
BMW 525i Touring
BMW 530d
BMW 530d Touring
BMW 530i
BMW 530i Touring
BMW 630i Cabrio
BMW 630i Coupe



GDB1727

Ces deux jeux de plaquettes ont des ressorts de maintien différents et ne sont donc pas interchangeables. Ce rectificatif, sera inclus dans la prochaine mise à jour de notre catalogue électronique www.trwaftermarket.com.

