


## DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Puissance nominale [kW]	<b>1.4</b>
Nombre de dents	<b>9T</b>
Direction de rotation	<b>rotation CW</b>
Réducteur	<b>Avec réducteur (G/R) intégré</b>
Nombre de trous de fixation	<b>3</b>
Connectique	<b>SOL97</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrEURS**

## APPLICATIONS

<b>FIAT</b>		
BARCETTA (183) - 1.8 16V	130 ch	04.1995 >
BRAVA (182) - 1.8 GT 16V (182.BC)	113 ch	10.1995 > 10.2001
BRAVO (95-01) (182) - 1.8 GT (182.AC)	113 ch	10.1995 > 10.2001
BRAVO (95-01) (182) - 2.0 HGT 20V (182.AD)	147 ch	10.1995 > 07.1998
BRAVO (95-01) (182) - 2.0 HGT 20V (182.AQ)	154 ch	07.1998 > 10.2001
COUPE (FA/175) - 2.0 20V	154 ch	04.1998 > 08.2000
COUPE (FA/175) - 2.0 20V Turbo	220 ch	08.1996 > 08.2000
<b>LANCIA</b>		
KAPPA (838A) - 2.0 20V (838AA1AA)	146 ch	10.1994 > 10.2001
KAPPA (838A) - 2.0 20V (838AG1AA, 838AG11A)	155 ch	07.1996 > 10.2001
KAPPA (838A) - 2.4 20V (838AC1AA, 838AC11A)	175 ch	08.1994 > 10.2001
KAPPA Coupe (838) - 2.4 20V (838CC)	175 ch	11.1996 > 03.2001
KAPPA SW (838B) - 2.4 20V (838BC1AA, 838BC11A)	175 ch	07.1996 > 10.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.