

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	1.4
Nombre de dents	9T
Direction de rotation	rotation CW
Réducteur	Avec réducteur (G/R) intégré
Nombre de trous de fixation	3
Connectique	SOL66

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-04

ATTENTION, !! BAGUE DE CENTRAGE !!

Ce démarreur doit être installé impérativement avec 1 bague de centrage.
Vérifiez sa position sur l'ancien démarreur au moment du démontage.

Il se peut aussi qu'elle reste collée dans le carter du bloc moteur.


IL NE FAUT SURTOUT PAS TENTER D'INSTALLER LE DEMARREUR AVEC 2 BAGUES



BULLETIN TECHNIQUE TB-05

Ce démarreur n'utilise pas de bobinage en cuivre ou en aluminium, mais utilise des aimants ferreux permanents. Si vous traitez ce démarreur brutalement (chute ou coup de marteau sur le démarreur ou le solénoïde), les aimants se fissureront ou casseront. Ceci entraînant la destruction du démarreur.

This starter doesn't use field coils made from copper or aluminium, but uses ferrite permanent magnets. If you treat this starter roughlyly (e.g. drop or hit on the starter motor or solenoid with a hammer) the magnets will crack or break. Causing the starter to fail.



DOCUMENTS


BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
145 (930) - 1.4 i.e. 16V T.S.	103 ch	12.1996 > 01.2001
145 (930) - 1.6 i.e. 16V T.S.	120 ch	12.1996 > 01.2001
145 (930) - 1.8 i.e. 16V	144 ch	03.1998 > 01.2001
145 (930) - 2.0 16V Quadrifoglio	155 ch	03.1998 > 01.2001
145 (930) - 2.0 16V T.S.	150 ch	10.1995 > 01.2001
146 (930) - 1.4 i.e. 16V T.S.	103 ch	11.1996 > 01.2001
146 (930) - 1.6 i.e. 16V T.S.	120 ch	11.1996 > 01.2001
146 (930) - 1.8 i.e. 16V T.S.	140 ch	11.1996 > 01.2001
	144 ch	03.1998 > 01.2001
146 (930) - 2.0 16V Quadrifoglio	155 ch	03.1998 > 01.2001
155 (167) - 2.0 T.S. 16V (167.A2G)	150 ch	03.1995 > 12.1997
156 (932) - 2.0 16V T.SPARK (932A2)	155 ch	09.1997 > 10.2000
156 Sportwagon (932) - 2.0 16V T.SPARK (932A2)	155 ch	05.2000 > 10.2000
166 (936) - 2.0 T.Spark (936A3A__)	155 ch	09.1998 > 10.2000
166 (936) - 2.0 T.Spark (936A3B__)	150 ch	10.2000 >
GTV (916C_) - 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__)	150 ch	06.1995 >
GTV (916C_) - 2.0 T.SPARK 16V (916.C2C)	155 ch	05.1998 > 08.2000

FIAT		
BARCETTA (183) - 1.8 16V	130 ch	04.1995 >
BRAVA (182) - 1.8 GT 16V (182.BC)	113 ch	10.1995 > 10.2001
BRAVO (95-01) (182) - 1.8 GT (182.AC)	113 ch	10.1995 > 10.2001
BRAVO (95-01) (182) - 2.0 HGT 20V (182.AD)	147 ch	10.1995 > 07.1998
BRAVO (95-01) (182) - 2.0 HGT 20V (182.AQ)	154 ch	07.1998 > 10.2001
COUPE (FA/175) - 2.0 20V	147 ch	08.1996 > 04.1998
COUPE (FA/175) - 2.0 20V Turbo	220 ch	08.1996 > 08.2000
MAREA (185) - 1.8 115 16V	113 ch	09.1996 >
MAREA (185) - 2.0 150 20V	147 ch	09.1996 > 04.1999
STILO (192) - 2.4 20V (192_XD1A)	170 ch	10.2001 >

LANCIA		
DEDRA SW (835) - 1.8 GT 16V (835EH)	131 ch	03.1996 > 07.1999
KAPPA (838A) - 2.0 20V (838AG1AA, 838AG11A)	155 ch	07.1996 > 10.2001
KAPPA (838A) - 2.0 20V Turbo (838AM1AA)	220 ch	06.1998 > 10.2001
KAPPA Coupe (838) - 2.0 20V	155 ch	07.1996 > 03.2001
KAPPA Coupe (838) - 2.0 20V Turbo (838CM)	220 ch	06.1998 > 03.2001
KAPPA SW (838B) - 2.0 20V Turbo (838BM1AA)	220 ch	06.1998 > 10.2001
THESIS (841AX) - 2.0 Turbo (841AXA1B03)	185 ch	07.2002 >
THESIS (841AX) - 2.4 (841AXB1B00)	170 ch	07.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.