

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	2.2
Nombre de dents	9T
Direction de rotation	rotation CW
Réducteur	Avec réducteur (G/R) intégré
Nombre de trous de fixation	3
Connectique	SOL60

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-04

ATTENTION, !! BAGUE DE CENTRAGE !!

Ce démarreur doit être installé impérativement avec 1 bague de centrage.

Vérifiez sa position sur l'ancien démarreur au moment du démontage.

Il se peut aussi qu'elle reste collée dans le carter du bloc moteur.

IL NE FAUT SURTOUT PAS TENTER D'INSTALLER LE DEMARREUR AVEC 2 BAGUES




BULLETIN TECHNIQUE TB-06

Ce démarreur est susceptible de rester « collé », (pignon / volant moteur) provoquant sa destruction complète (centrifugage, brûlure complète, éclatement). Contrôlez la vieille matière au niveau de l'usure du pignon (voir dessin). La cause de ce problème est souvent due à un défaut de la cité de contact, à un problème de manque de courant et/ou au relais qui reste collé. Contrôlez et remplacez celui-ci en cas de doute.

Les carcasses retournées dans cet état ne seront pas acceptées et ne pourront faire l'objet de demande de garantie!

This startermotor is prone to being held in mesh with the engine running, causing it to burn out. Check the old unit removed for pinion damage (see picture)

The causing of this problem is often caused by a sticking ignition switch or a sticking relay, replace if in doubt!
Old core returned in this condition will not be accepted, nor will a warranty claim!




DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

FIAT		
CROMA (85-96) (154) - 1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL)	91 ch	05.1989 > 10.1992
CROMA (85-96) (154) - 2500 D	75 ch	12.1985 > 12.1989
CROMA (85-96) (154) - 2500 TD (154.AE)	101 ch	12.1985 > 08.1989
CROMA (85-96) (154) - 2500 TD (154.LL, 154.PL)	115 ch	05.1989 > 08.1996
LANCIA		
THEMA (84-94) (834) - 2500 Turbo D (834D)	101 ch	11.1984 > 09.1988
THEMA (84-94) (834) - 2500 Turbo DS (834AE)	115 ch	06.1988 > 05.1992
THEMA (84-94) (834) - 2500 Turbo DS (834AM)	105 ch	05.1988 > 07.1992
THEMA (84-94) (834) - 2500 Turbo DS (834FE, 834LE)	116 ch	05.1992 > 07.1994
THEMA (84-94) (834) SW - 2500 Turbo DS (834AE)	115 ch	06.1988 > 05.1992
THEMA (84-94) (834) SW - 2500 Turbo DS (834AM)	105 ch	05.1988 > 07.1992
THEMA (84-94) (834) SW - 2500 Turbo DS (834D)	101 ch	03.1987 > 09.1990
THEMA (84-94) (834) SW - 2500 Turbo DS (834FE, 834LE)	116 ch	09.1992 > 07.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.