


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	60
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M5 B+
Connectique	PLUG191

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-07

- La borne "L" doit recevoir du courant. Dans le pupart des véhicules, ce courant provient de la petite lampe témoin du tableau de bord.
Un manque de courant à la borne "L" peut provoquer ce qui suit:
- Aucune charge, les lampes témoin ne s'allument pas.
- Charge OK, mais la lampe témoin reste allumée.
- Une charge plus, tout de le moteur après que moteur de votre voitur.
La lampe témoin peut s'allumer quand l'alternateur commence à charger.

 - La borne "S" doit recevoir du courant de la batterie. La batterie fournit immédiatement le courant qui sera présent dans tous les cas, que le régime de rotation soit quelconque sur "CV" ou "CV". Le manque de courant à cette borne peut causer ce qui suit:
- Aucune charge, la lampe témoin est allumée.
- Une charge plus, tout de le moteur après que moteur de votre voitur.
- Aucune charge, les lampes témoin ne s'allument pas.
- Charge OK, mais la lampe témoin reste allumée.
- Une charge plus, tout de le moteur après que moteur de votre voitur.
 - La pupart des problèmes de l'alternateur sont causés par des batteries défectueuses ou mal chargées. Ceci cause le régime de rotation, une mauvaise tension, une faible puissance ou encore, un mauvais contact dans le connecteur. (C'est à dire la fiche qui doit être maintenue à l'alternateur).
- Consultez ces situations afin d'éviter de nouveaux problèmes!



Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

NISSAN		
280 ZX,ZXT (HGS130) - 2.8	150 ch	01.1982 > 02.1984
BLUEBIRD (71-76) (610) - 1.8	88 ch	07.1974 > 11.1979
BLUEBIRD (80-83) (910) - 2.0 i	109 ch	01.1982 > 12.1983
BLUEBIRD (81-84) Coupe (910) - 1.9 i	109 ch	01.1982 > 05.1984
CHERRY (82-87) (N12) - 1.5 Turbo	105 ch	01.1983 > 12.1985
DATSUN 240 Coupe (KMLGC210) - KGT 2.4	131 ch	09.1978 > 07.1981
PICK UP (85-97) (D21) - 2.0	87 ch	09.1985 > 07.1988
URVAN (87-97) Camionnette (E24) - 2.0	87 ch	05.1987 > 05.1997
VANETTE (82-87) Bus (KC120) - 1.5	69 ch	01.1983 > 12.1987

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.