



## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	65
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG300

## PHOTOS



### BULLETIN TECHNIQUE TB-07

- La borne "L" doit recevoir du courant. Dans le cas d'un véhicule, ce courant provient de la petite lampe témoin du tableau de bord.  
Un manque de courant à la borne "L" peut provoquer ce qui suit:  
- Aucune charge, les lampes témoin ne s'allument pas.  
- Charge OK, mais la lampe témoin reste allumée.  
- Une charge OK, mais à la fin du cycle de rotation du moteur de votre véhicule, la lampe témoin peut s'allumer quand l'alternateur commence à charger.
- 
- La borne "S" doit recevoir du courant de la batterie. La batterie fournit instantanément le courant qui sera utilisé à l'allumage.  
De manque de courant à cette borne peut provoquer ce qui suit:  
- Surcharge ou charge nulle.
  - La borne "M6" doit recevoir du courant de la batterie. Cette borne fournit instantanément le courant qui sera utilisé dans tous les cas, que ce soit de contact ou pendant le "CVC" ou "CVC". Un manque de courant à cette borne peut causer ce qui suit:  
- Aucune charge, la lampe témoin est allumée.  
- Fonctionnement intermittent de la lampe "BAT".  
- Surcharge pendant le cycle de rotation.
  - La plupart des problèmes de l'alternateur sont causés par des batteries défectueuses ou mal chargées. Ceci est le cas si, après un remplacement, une réparation réussie, une fois corrigée, un mauvais contact dans le connecteur, (c'est-à-dire la fiche qui doit être maintenue à l'alternateur).
- Consultez ces situations afin d'éviter de nouveaux problèmes!



Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

## DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

## APPLICATIONS

<b>MITSUBISHI</b>		
L 200 (86-96) (K__T) - 2.5 TD 4WD (K34T)	87 ch	11.1992 > 08.1996
L 300 (80-94) Plateau (L03_P) - 2.5 D (L039P)	69 ch	11.1986 > 04.1994
PAJERO (82-91) (L04_G, L14_G) - 2.5 TD (L044G, L049G)	95 ch	11.1989 > 11.1990
PAJERO (82-91) Canvas Top (L04_G) - 2.5 TD (L044G, L049G)	84 ch	05.1986 > 10.1989
	95 ch	11.1989 > 11.1990
SPACE WAGON (D0_V/W) - 1.8 TD (D09W)	75 ch	06.1986 > 04.1991

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.