

Camshaft Tightening Procedure Procedimiento de Apriete de Árboles de Levas

| 93078800 | MAKE MARCA | ENGINE MOTOR | CAMSHAFT PINION TIGHTENING APRIETE PIÑÓN ÁRBOL LEVAS | CAMSHAFT BEARING TIGHTENING APRIETE COJINETE DEL ÁRBOL |
|----------|----------------|------------------------|---|---|
| Kilos | FIAT LANCIA | 183A1.000 839A4.000 | 12 Kpm | 1.5 Kpm |
| Libras | FIAT LANCIA | 183A1.000 839A4.000 | 87 lbft | 11 lbft |

AJUSA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY UPGRADE AFTER THIS DOCUMENT HAD BEEN PRINTED. FOR MORE INFO, PLEASE VISIT OUR WEBSITE www.ajusa.es

AJUSA NO SE RESPONSABILIZA DE CUALQUIER ACTUALIZACIÓN POSTERIOR A LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITE NUESTRA PAGINA WEB www.ajusa.es