

Camshaft Tightening Procedure Procedimiento de Apriete de Árboles de Levas

93178700	MAKE MARCA	ENGINE MOTOR	CAMSHAFT PINION TIGHTENING APRIETE PIÑÓN ÁRBOL LEVAS	CAMSHAFT BEARING TIGHTENING APRIETE COJINETE DEL ÁRBOL
Kilos	RENAULT RENAULT	K9K-764 K9K-732	1 Kpm TORNILLO: 1) 3 Kpm; 2) 90° / RUEDA: 4 Kpm	1 Kpm
Libras	RENAULT RENAULT	K9K-764 K9K-732	7 lbft BOLT: 1) 22 lbft; 2) 90° / Wheel: 29 lbft	7 lbft

AJUSA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY UPGRADE AFTER THIS DOCUMENT HAD BEEN PRINTED. FOR MORE INFO, PLEASE VISIT OUR WEBSITE www.ajusa.es
 AJUSA NO SE RESPONSABILIZA DE CUALQUIER ACTUALIZACIÓN POSTERIOR A LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITE NUESTRA PAGINA WEB www.ajusa.es