

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1145
Fixation	2 (Ø12mm)
Entraxe de fixation [mm]	485
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	35
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Avec

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

LANCIA		
KAPPA (838A) - 2.0 16V Turbo (838AB1AA)	205 ch	02.1995 > 10.2001
KAPPA (838A) - 2.0 20V (838AA1AA)	146 ch	10.1994 > 10.2001
KAPPA (838A) - 2.0 20V (838AG1AA, 838AG11A)	155 ch	07.1996 > 10.2001
KAPPA (838A) - 2.0 20V Turbo (838AM1AA)	220 ch	06.1998 > 10.2001
KAPPA (838A) - 2.4 20V (838AC1AA, 838AC11A)	175 ch	08.1994 > 10.2001
KAPPA (838A) - 2.4 JTD (838AL1AA)	136 ch	06.1998 > 10.2001
KAPPA (838A) - 2.4 T.DS (838AE1AA, 838AH1AA)	124 ch	08.1994 > 10.2001
KAPPA (838A) - 3.0 24V (838AD1AA, 838AD11A, 838XD1AA, 838ZD1AA)	204 ch	08.1994 > 10.2001
KAPPA Coupe (838) - 2.0 16V Turbo (838CB)	205 ch	11.1996 > 03.2001
KAPPA Coupe (838) - 2.0 20V	155 ch	07.1996 > 03.2001
KAPPA Coupe (838) - 2.0 20V Turbo (838CM)	220 ch	06.1998 > 03.2001
KAPPA Coupe (838) - 2.4 20V (838CC)	175 ch	11.1996 > 03.2001
KAPPA Coupe (838) - 3.0 24V (838CD, 838CD11A)	204 ch	11.1996 > 03.2001
KAPPA SW (838B) - 2.0 16V Turbo (838BB1AA)	205 ch	07.1996 > 10.2001
KAPPA SW (838B) - 2.0 20V (838BG1AA)	155 ch	07.1996 > 10.2001
KAPPA SW (838B) - 2.0 20V Turbo (838BM1AA)	220 ch	06.1998 > 10.2001
KAPPA SW (838B) - 2.4 20V (838BC1AA, 838BC11A)	175 ch	07.1996 > 10.2001
KAPPA SW (838B) - 2.4 JTD (838BL1AA)	136 ch	06.1998 > 10.2001
KAPPA SW (838B) - 2.4 T.DS (838BH1AA)	124 ch	07.1996 > 10.2001
KAPPA SW (838B) - 3.0 24V (838BD11A)	204 ch	07.1996 > 10.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.