

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	MANDO
Longueur [mm]	1105
Fixation	2 (Ø14.4mm)
Entraxe de fixation [mm]	140
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	3.6
Longueur du pignon [mm]	47
Nombre de cannelures du pignon	36
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M16x150
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

SSANGYONG		
ACTYON - 200 Xdi 4WD	136 ch	07.2007 >
	141 ch	10.2006 >
ACTYON - 2.0 Xdi	141 ch	11.2005 >
	136 ch	07.2007 >
ACTYON - 2.3	150 ch	11.2006 >
ACTYON SPORTS Pick-up (QJ) - 2.0 Xdi 4WD	141 ch	04.2007 >
	155 ch	09.2011 >
KYRON - 2.0 Xdi	141 ch	05.2005 >
	136 ch	01.2010 >
KYRON - 2.0 Xdi 4x4	141 ch	05.2005 >
	136 ch	01.2010 >
KYRON - 2.3	150 ch	01.2010 >
KYRON - 2.7 Xdi	163 ch	03.2006 >
	165 ch	05.2005 >
REXTON (GAB_) - 2.7 D 4x4	186 ch	05.2006 >
REXTON (GAB_) - 2.7 Xdi 4x4	163 ch	03.2006 >
	160 ch	03.2006 >
REXTON (GAB_) - 2.7 Xdi Turbo 4x4	180 ch	03.2006 >
REXTON (GAB_) - 2.9 TD	120 ch	03.2006 >
REXTON (GAB_) - 3.2	220 ch	03.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.