

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>MANDO</b>
Longueur [mm]	<b>1105</b>
Fixation	<b>2 (Ø14mm)</b>
matière	<b>Bimétal</b>
Type de pignon	<b>Cannelé</b>
Nombre de tours du pignon	<b>3.65</b>
Longueur du pignon [mm]	<b>29</b>
Nombre de cannelures du pignon	<b>36</b>
Raccord d'entrée	<b>F16X150</b>
Raccord de sortie	<b>F16X150</b>
Filetage biellette (Essieu)	<b>M16x150</b>
Type de capteur (non fourni)	<b>Avec</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-110</b> | <b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b> |
| <b>BT-132</b> | <b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>      |
| <b>BT-174</b> | <b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>                  |

## APPLICATIONS

<b>SSANGYONG</b>		
ACTYON - 200 Xdi 4WD	136 ch	07.2007 >
	141 ch	10.2006 >
ACTYON - 2.0 Xdi	141 ch	11.2005 >
	136 ch	07.2007 >
ACTYON - 2.3	150 ch	11.2006 >
ACTYON SPORTS Pick-up (QJ) - 2.0 Xdi 4WD	141 ch	04.2007 >
	155 ch	09.2011 >
KYRON - 2.0 Xdi	141 ch	05.2005 >
	136 ch	01.2010 >
KYRON - 2.0 Xdi 4x4	141 ch	05.2005 >
	136 ch	01.2010 >
KYRON - 2.3	150 ch	01.2010 >
KYRON - 2.7 Xdi	163 ch	03.2006 >
	165 ch	05.2005 >
REXTON (GAB_) - 2.7 D 4x4	186 ch	05.2006 >
REXTON (GAB_) - 2.7 Xdi 4x4	163 ch	03.2006 >
	160 ch	03.2006 >
REXTON (GAB_) - 2.7 Xdi Turbo 4x4	180 ch	03.2006 >
REXTON (GAB_) - 2.9 TD	120 ch	03.2006 >
REXTON (GAB_) - 3.2	220 ch	03.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.