



DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Longueur [mm]	1240
Fixation	2 (Ø12mm)
matière	Bimétal
Entraxe de fixation [mm]	470
Type de pignon	Méplat
Nombre de tours du pignon	2.75
Longueur du pignon [mm]	108
Raccord d'entrée	Ø12mm
Raccord de sortie	Ø12mm
Filetage biellette (Essieu)	M16x150
Type de capteur (non fourni)	Sans
	ATTENTION au clapet anti-retour (Voir BT142)
	Marquage NA / NC

PHOTOS




DOCUMENTS

	BT-142	Clapet Anti-retour pour crémaillères
	BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
	BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
	BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

OPEL		
INSIGNIA - 1.4	140 ch	04.2011 >
INSIGNIA - 1.4 LPG	140 ch	07.2012 >
INSIGNIA - 1.6	116 ch	07.2008 >
INSIGNIA - 1.6 SIDI	170 ch	03.2013 >
INSIGNIA - 1.6 Turbo	180 ch	07.2008 >
INSIGNIA - 1.8	140 ch	07.2008 >
INSIGNIA - 2.0 Biturbo CDTI	190 ch	07.2008 >
	195 ch	01.2012 >
INSIGNIA - 2.0 Biturbo CDTI 4x4	190 ch	05.2009 >
	195 ch	01.2012 >
INSIGNIA - 2.0 CDTI	110 ch	07.2008 >
	120 ch	03.2012 >
	131 ch	07.2008 >
	140 ch	07.2013 >
	160 ch	07.2008 >
	163 ch	07.2013 >
INSIGNIA - 2.0 CDTI 4x4	160 ch	06.2010 >
	163 ch	07.2013 >
INSIGNIA - 2.0 E85 Turbo	220 ch	09.2010 >
INSIGNIA - 2.0 Turbo	220 ch	07.2008 >
	250 ch	04.2014 >
INSIGNIA - 2.0 Turbo 4x4	220 ch	07.2008 >
	250 ch	09.2011 >
INSIGNIA - 2.8 V6 Turbo 4x4	260 ch	07.2008 >
INSIGNIA 3 volumes - 1.4	140 ch	04.2011 >
INSIGNIA 3 volumes - 1.4 LPG	140 ch	07.2012 >
INSIGNIA 3 volumes - 1.6	116 ch	07.2008 >
INSIGNIA 3 volumes - 1.6 SIDI	170 ch	03.2013 >
INSIGNIA 3 volumes - 1.6 Turbo	180 ch	01.2009 >
INSIGNIA 3 volumes - 1.8	140 ch	07.2008 >
INSIGNIA 3 volumes - 2.0 Biturbo CDTI	190 ch	07.2008 >
	195 ch	01.2012 >
INSIGNIA 3 volumes - 2.0 Biturbo CDTI 4x4	190 ch	07.2008 >
	195 ch	01.2012 >
INSIGNIA 3 volumes - 2.0 CDTI	110 ch	07.2008 >
	120 ch	03.2012 >
	131 ch	07.2008 >
	140 ch	07.2013 >
	160 ch	07.2008 >
	163 ch	07.2013 >
INSIGNIA 3 volumes - 2.0 CDTI 4x4	160 ch	06.2010 >
	163 ch	07.2013 >
INSIGNIA 3 volumes - 2.0 Turbo	220 ch	07.2008 >
	250 ch	04.2014 >
INSIGNIA 3 volumes - 2.0 Turbo 4x4	220 ch	07.2008 >
	250 ch	09.2011 >
INSIGNIA 3 volumes - 2.0 Turbo E85	220 ch	07.2008 >
INSIGNIA 3 volumes - 2.8 V6 Turbo 4x4	260 ch	07.2008 >

OPEL		
INSIGNIA Sports Tourer - 1.4	140 ch	09.2011 >
INSIGNIA Sports Tourer - 1.4 LPG	140 ch	07.2012 >
INSIGNIA Sports Tourer - 1.6	116 ch	07.2008 >
INSIGNIA Sports Tourer - 1.6 SIDI	170 ch	03.2013 >
INSIGNIA Sports Tourer - 1.6 Turbo	180 ch	01.2009 >
INSIGNIA Sports Tourer - 1.8	140 ch	07.2008 >
INSIGNIA Sports Tourer - 2.0 Biturbo CDTI	190 ch	07.2008 >
	195 ch	01.2012 >
INSIGNIA Sports Tourer - 2.0 Biturbo CDTI 4x4	190 ch	07.2008 >
	195 ch	01.2012 >
INSIGNIA Sports Tourer - 2.0 CDTI 4x4	163 ch	07.2013 >
INSIGNIA Sports Tourer - 2.0 CDTI	110 ch	07.2008 >
	120 ch	03.2012 >
	131 ch	07.2008 >
	140 ch	07.2013 >
	160 ch	07.2008 >
	163 ch	07.2013 >
INSIGNIA Sports Tourer - 2.0 CDTI 4x4	160 ch	06.2010 >
INSIGNIA Sports Tourer - 2.0 E85 Turbo	220 ch	09.2010 >
INSIGNIA Sports Tourer - 2.0 Turbo	220 ch	07.2008 >
	250 ch	04.2014 >
INSIGNIA Sports Tourer - 2.0 Turbo 4x4	220 ch	07.2008 >
	250 ch	09.2011 >
INSIGNIA Sports Tourer - 2.8 V6 Turbo 4x4	260 ch	10.2008 >
SAAB		
9-5 (2010-) (YS3G) - 2.0 t	220 ch	05.2010 >
	220 ch	05.2010 >
9-5 (2010-) (YS3G) - 2.0 t Biopower	220 ch	05.2010 >
	220 ch	05.2010 >
9-5 (2010-) (YS3G) - 2.0 TiD	160 ch	05.2010 >
9-5 (2010-) (YS3G) - 2.0 TTiD	190 ch	05.2010 >
	190 ch	05.2010 >
9-5 (2010-) (YS3G) - 2.8 T V6	301 ch	05.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.