

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>mécanique</b>
Longueur [mm]	<b>1010</b>
Fixation	<b>2(Ø12,5mm)-1(12x15)</b>
Entraxe de fixation [mm]	<b>305</b>
Type de pignon	<b>Méplat</b>
Nombre de tours du pignon	<b>4.5</b>
Longueur du pignon [mm]	<b>120</b>
Filetage biellette (Essieu)	<b>M14x150</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>DACIA</b>		
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.4	75 ch	09.2004 >
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG)	75 ch	09.2004 >
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.4 Bifuel	75 ch	02.2006 >
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.5 dCi 65 (LS0J)	65 ch	09.2005 >
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.5 dCi 70	68 ch	04.2007 >
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.5 dCi 70 (LS0K)	68 ch	01.2006 >
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.5 dCi 85	86 ch	09.2007 >
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.5 dCi 90	88 ch	10.2010 >
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.6	87 ch	09.2004 >
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.6 (LSOB, LSOD, LSOE, LSOH)	87 ch	09.2004 >
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.6	105 ch	04.2007 >
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.6 16V (LS0M)	105 ch	02.2006 >
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.6 MPI 85	84 ch	10.2010 >
LOGAN (07-12) MCV (KS_, B0) - 1.4	75 ch	02.2007 >
	75 ch	10.2007 >
LOGAN (07-12) MCV (KS_, B0) - 1.5 dCi	68 ch	02.2007 >
	68 ch	04.2007 >

<b>DACIA</b>		
(suite) LOGAN (07-12) MCV (KS_, B0) - 1.5 dCi	75 ch	10.2010 >
	86 ch	09.2007 >
LOGAN (07-12) MCV (KS_, B0) - 1.6	87 ch	02.2007 >
	87 ch	04.2007 >
	105 ch	04.2007 >
LOGAN (07-12) MCV (KS_, B0) - 1.6 16V	105 ch	02.2007 >
LOGAN (07-12) MCV (KS_, B0) - 1.6 LPG	84 ch	11.2008 >
LOGAN (07-12) MCV (KS_, B0) - 1.6 MPI 85	84 ch	10.2010 >
SANDERO (08-12) - 1.2 16V	75 ch	11.2008 >
SANDERO (08-12) - 1.2 16V Bifuel	75 ch	11.2008 >
SANDERO (08-12) - 1.4	75 ch	06.2008 >
SANDERO (08-12) - 1.4 MPI LPG	72 ch	01.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.