

## DONNEES TECHNIQUES

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Fonctionnement                      | <b>hydraulique</b>  |
| Pour fabricant                      | <b>KAYABA</b>       |
| Fixation de la poulie               | <b>Sur embase</b>   |
| Position de la pipe d'entrée [h]    | <b>8</b>            |
| Sens de rotation                    | <b>Horaire [CW]</b> |
| Nombre de point de fixation arrière | <b>1</b>            |

## PHOTOS



## DOCUMENTS

|               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-110</b> | <b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b> |
| <b>BT-132</b> | <b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>      |
| <b>BT-171</b> | <b>Précautions de montage pompes</b>                   |
| <b>BT-174</b> | <b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>                  |

**APPLICATIONS**

| <b>BENTLEY</b>                      |        |           |
|-------------------------------------|--------|-----------|
| CONTINENTAL (2010-) Cabriolet - 6.0 | 575 ch | 11.2010 > |
|                                     | 626 ch | 03.2013 > |
|                                     | 630 ch | 03.2010 > |
| CONTINENTAL (2010-) Coupé - 6.0     | 575 ch | 11.2010 > |
|                                     | 626 ch | 09.2012 > |
|                                     | 630 ch | 03.2010 > |
| CONTINENTAL FLYING SPUR - 6.0       | 560 ch | 03.2005 > |
|                                     | 610 ch | 09.2008 > |
|                                     | 626 ch | 03.2013 > |
| CONTINENTAL GT - 6.0                | 560 ch | 06.2003 > |
|                                     | 610 ch | 09.2007 > |
| CONTINENTAL GTC - 6.0               | 560 ch | 12.2006 > |
| <b>VOLKSWAGEN</b>                   |        |           |
| PHAETON (3D2) - 6.0 W12 4motion     | 420 ch | 04.2002 > |
|                                     | 450 ch | 05.2005 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.