

DONNEES TECHNIQUES

Position	E69 - Partiel De la pompe à la crémaillère
Longueur du flexible [mm]	546
Type connecteur 1	Raccord Banjo
Raccord 1	Ø16mm
Type connecteur 2	Fileté
Raccord 2	M16x150
Position du conducteur	pour circulation à droite ou à gauche
poids [g]	256


PHOTOS



APPLICATIONS

AUDI		
A4 (94-01) (8D2, B5) - 2.4	163 ch	08.1997 > 11.2000
	165 ch	03.1997 > 11.2000
A4 (94-01) (8D2, B5) - 2.4 quattro	163 ch	08.1997 > 11.2000
	165 ch	03.1997 > 11.2000
A4 (94-01) (8D2, B5) - 2.8	193 ch	10.1996 > 11.2000
A4 (94-01) (8D2, B5) - 2.8 quattro	190 ch	09.1999 > 10.2000
	193 ch	10.1996 > 11.2000
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 2.4	163 ch	08.1997 > 09.2001
	165 ch	03.1997 > 09.2001
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 2.4 quattro	163 ch	08.1997 > 09.2001
	165 ch	03.1997 > 09.2001
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 2.8	193 ch	10.1996 > 09.2001
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 2.8 quattro	193 ch	10.1996 > 09.2001
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.4	136 ch	07.1998 > 01.2005
	170 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.4 quattro	170 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.4	136 ch	07.1998 > 01.2005
	156 ch	12.1997 > 01.2005
	163 ch	12.1997 > 01.2005
	170 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.4 quattro	170 ch	08.2001 > 01.2005

SKODA		
SUPERB A trois volumes (3U4) - 2.8 V6	190 ch	06.2002 > 03.2008
SUPERB (01-08) (3U4) - 2.8 V6	193 ch	02.2002 >
VOLKSWAGEN		
PASSAT (96-00) (3B2) - 2.8 V6	190 ch	09.1999 > 11.2000
	193 ch	08.1996 > 11.2000
PASSAT (96-00) (3B2) - 2.8 V6 4motion	190 ch	09.1999 > 11.2000
PASSAT (96-00) (3B2) - 2.8 V6 Syncro/4motion	193 ch	10.1996 > 11.2000
PASSAT (96-00) Variant (3B5) - 2.8 V6	190 ch	09.1999 > 11.2000
	193 ch	06.1997 > 11.2000
PASSAT (96-00) Variant (3B5) - 2.8 V6 4motion	190 ch	09.1999 > 11.2000
PASSAT (96-00) Variant (3B5) - 2.8 V6 Syncro/4motion	193 ch	06.1997 > 11.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.