

Ersetzung E1059L durch E2059L

Der OE-Hersteller Mercedes-Benz hat teilweise mit einem Umrüst-Set (A0040949604) beim Actros MP4 (ab Baujahr 2011) den Gehäusedeckel getauscht. Nach der Umrüstung kann der Filter E1059L nicht mehr eingesetzt werden. Um sicher zu stellen, dass immer der richtige Filter verbaut wird, ersetzen wir den E1059L vollständig durch den E2059L. Der E2059L ist rückwärts kompatibel und lässt sich mit dem alten und neuen Gehäusedeckel verbauen.



E1059L (alt)
Mercedes Actros MP4



E2059L (neu)
Mercedes Actros MP4, MP5

Die Lagerbestände vom E1059L können selbstverständlich mit dem serienmäßigen verbauten Gehäusedeckel weiterhin für die im Katalog gelisteten Fahrzeugen abverkauft werden.